


fejlindikation ~~fejlsikring~~

26.6-59 GW



1 bit 3 K 1 K
 eller 1 K 0 K

2 bit 2 eller 4 K 0 K

$\bar{A}$ 0 K
 $\bar{B}$ 2 eller flere K
 $\bar{C}$ mindst 1 K

1 Bit $(\bar{B} \times A) + (\bar{C} \times B \times \bar{A})$

2 Bits $\bar{B} \times \bar{A}$

fejl gøres ud når der læses ^{med} for
 båndet som skal bruges.
 af BIK + Mgate

H norm ÷
 $\bar{h}$ +