

Stift Plugs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1NA	MR19 KB	MD19 KB	MR18 KB	MD18 KB	MR17 KB	MD17 KB	MR16 KB	MD16 KB	MR15 KB	MD15 KB
P1NB		F MD19		F MD18		F MD17		F MD16		F MD15
P2NA	KB MD19	KB MD18	KB MD17	KB MD16	KB MD15	KB MD14	KB MD13	KB MD12	KB MD11	KB MD10
P2NB							X	-200V	0V	+150V
P3NA	MR14 KB	MD14 KB	MR13 KB	MD13 KB	MR12 KB	MD12 KB	MR11 KB	MD11 KB	MR10 KB	MD10 KB
P3NB		F MD4		F MD3		F MD2		F MD1		F MD0
KP1A	MR19 KB	MR18 KB	MR17 KB	MR16 KB	MR15 KB	MR14 KB	MR13 KB	MR12 KB	MR11 KB	MR10 KB
KP1B	MD19 KB	MD18 KB	MD17 KB	MD16 KB	MD15 KB	MD14 KB	MD13 KB	MD12 KB	MD11 KB	MD10 KB
KP1C	KB MD19	KB MD18	KB MD17	KB MD16	KB MD15	KB MD14	KB MD13	KB MD12	KB MD11	KB MD10
KP2A	-200V	0V		+150V						
KP2B										
KP2C										

REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner	Tegnet	T.V. 2-6-56.	Pluggeskema A100	AE37
	Kontrol			
	Godk.			